



BACK MILIEU-ADVIES
EN ONDERZOEK BV

Resultaten laboratoriumonderzoek

De analyseresultaten staan vermeld op de certificaten 200418279 (grond) en 200418752 (grondwater). Deze certificaten zijn bijgevoegd.

Uit de analyseresultaten blijkt dat in geen van de (grond en grondwater) monsters verontreiniging met minerale olie en/of aromaten is aangetroffen. Omdat dit resultaat niet werd verwacht (monsters M1-M3 waren wel degelijk zintuiglijk verontreinigd) is de grond ter hoogte van boring 2 en 7 (zintuiglijk 'meest' verontreinigd) opnieuw bemonsterd en geanalyseerd. Het analysecertificaat (200419790) van deze herbemonstering is eveneens bijgevoegd. Hieruit bleek dat de grond ter hoogte van boring 7 (steekbus 17) wel degelijk verontreinigd is met minerale olie; het aangetoonde gehalte van 2000 mg/kg ds overschrijdt de interventiewaarde (= 1000 mg/kg ds). Op de plaats van boring 2 (steekbus 22) kon analytisch geen verontreiniging worden aangetoond.

Conclusie en aanbeveling

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de bovengrond op twee plaatsen onder het trottoir zintuiglijk verontreinigd is met minerale olie. Op één plaats is de verontreiniging ook analytisch bevestigd, waaruit blijkt dat het vermoedelijk een verontreiniging met dieselolie betreft. Op basis van de veldwaarnemingen bedraagt de totale hoeveelheid verontreinigde grond op circa 5 à 6 m³. Omdat de bodemverontreiniging onder de zorgplicht (art. 13 Wbb) valt zal deze moeten worden verwijderd. Geadviseerd wordt om een eenvoudig plan van aanpak op te stellen aan de hand waarvan de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Wanneer u vragen heeft over het uitgevoerde onderzoek en de resultaten kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Back Milieu-advies en onderzoek B.V.
Erwin Back

bijlagen - tekening boorlocaties en verontreiniging
 - boorbeschrijvingen met zintuiglijke waarnemingen
 - analysecertificaten