

5. Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek kan worden geconcludeerd dat het grondwater ter plaatse van de onderzochte deellocaties niet tot licht verhoogde gehalten aan chroom, naftaleen, xylenen, cis-1,2-dichlooretheen en/of dichloorbenzeen bevat.

Het matig verhoogd gehalte aan xylenen in het grondwater uit peilbuis 4 (zoals gemeten in 2002) ter plaatse van de werkplaats, wasplaats en toegangsweg is niet meer gemeten. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat er op locatie natuurlijke afbraak of (beperkte) verspreiding (verdunding) plaatsvindt.

Op basis van onderhavig onderzoek blijkt dat er in het grondwater geen noemenswaardig verhoogde gehalten zijn gemeten.

Aanbevolen wordt om de resultaten van dit onderzoek kenbaar te maken bij de stichting BSB West.

Wij vertrouwen erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over deze rapportage of andere diensten van Oranjewoud, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.


Ing. Mark Deuring

Bijlagen:

- 1 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek en de toegepaste methoden en strategieën
- 2 Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding toetsingswaarden
- 3 Streef-, tussen- en interventiewaarden grondwatermonsters en toelichting hierop
- 4 Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering
- 5 Relevante gegevens voorgaand onderzoek

Tekening:

29954S19 (Situatie met boringen en peilbuizen voorgaand onderzoek)