

Samenvatting

1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens:

Soort onderzoek	: Oriënterend bodemonderzoek 'nieuwe stijl'
Locatie	: Brugstraat 2, Volendam
Projectnummer	: BM172-14
Opdrachtgever	: Gemeente Edam - Volendam
Opsteller rapport	: drs. E.P. Back
Kadastrale gegevens	: gemeente Edam, sectie D, nummer 6728
Opp. onderzoekslocatie	: 91 m ²
RD - coördinaten	: X: 133875 Y: 500780

2. Aanleiding voor het onderzoek

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van het bodemprogramma ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing).

3. Doel van het bodemonderzoek

In kaart brengen van bodemverontreiniging op potentieel verdachte en urgente locaties op basis van het 'Programma oriënterende onderzoeken nieuwe stijl' in de provincie Noord – Holland'.

4. Uitslag van het bodemonderzoek

De boven- en ondergrond zijn licht verontreinigd met PAK. De ondergrond is tevens licht verontreinigd met zink.

Het grondwater is niet verontreinigd.

5. Conclusie

In de zandige boven- en ondergrond zijn lichte verontreinigingen aangetroffen. De verontreinigingen passen in het beeld van het verontreinigingsniveau zoals dat in de 'oude kom' van Volendam over het algemeen aanwezig is. De verontreinigingen zijn te relateren aan het voorkomen van het puin in de bodem en zijn niet te relateren aan de voormalige bedrijfsactiviteiten.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat geen milieuhygiënische risico's aanwezig zijn als gevolg van de aanwezigheid van lichte verontreinigingen in de bodem.

Derhalve zal geen saneringsurgentie worden vastgesteld en is sanering van de bodem niet noodzakelijk.