

Samenvatting

1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens:

Soort onderzoek	: Oriënterend bodemonderzoek 'nieuwe stijl'
Locatie	: Dril 23-25, Volendam
Projectnummer	: BM172-12
Opdrachtgever	: Gemeente Edam - Volendam
Opsteller rapport	: drs. E.P. Back
Kadastrale gegevens	: gemeente Edam, sectie A, nummers 6389, 6582
Opp. onderzoekslocatie	: ca. 200 m ²
RD - coördinaten	: X: 133800 Y: 500705

2. Aanleiding voor het onderzoek

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van het bodemprogramma ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing).

3. Doel van het bodemonderzoek

In kaart brengen van bodemverontreiniging op potentieel verdachte en urgente locaties op basis van het 'Programma oriënterende onderzoeken nieuwe stijl' in de provincie Noord – Holland'.

4. Uitslag van het bodemonderzoek

De puinhoudende boven- en ondergrond (zand) is licht tot matig verontreinigd met PAK en enkele zware metalen. De veen-ondergrond is licht verontreinigd met koper en lood. Het grondwater uit peilbuis 3 is niet verontreinigd.

5. Conclusie

In met name puinhoudende grond zijn lichte tot matige verontreinigingen aangetroffen. De aangetroffen verontreinigingen passen in het beeld van het verontreinigingsniveau zoals dat in de 'oude kom' van Volendam over het algemeen aanwezig is. De aangetroffen verontreinigingen zijn te relateren aan het voorkomen van het puin in de bodem en zijn niet te relateren aan de voormalige bedrijfsactiviteiten.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat geen milieuhygiënische risico's aanwezig zijn als gevolg van de aanwezigheid van lichte tot matige verontreinigingen in de bodem. Derhalve zal geen saneringsurgentie worden vastgesteld en is sanering van de bodem niet noodzakelijk.