

0. SAMENVATTING

- A Algemene gegevens
- Soort onderzoek
 - Aanleiding
 - Lokatie
 - Oppervlakte
 - Gebruik terrein
- Bodemopbouw en geohydrologie
- Zand en/of klei met puin tot 1,0 m-mv, daaronder klei tot de maximale boordiepte (2,8 m-mv).
 - Grondwaterstand

C Analyseresultaten

- Grond
- In de bovengrond koper, kwik, cadmium en minerale olie boven de streefwaarden (S-waarden), lood boven de (S+I)/2-waarde, zink en PAK's boven de interventiewaarden (I-waarden) en FOX boven de detectiegrens.
- In de ondergrond zink, kwik en minerale olie boven de streefwaarden, koper en lood boven de interventiewaarden en FOX boven de detectiegrens.
- Grondwater
- Xylenen en de fenolindex boven de streefwaarden.

D

- Conclusies en aanbevelingen
- De concentraties aan FOX in de boven- en de ondergrond zijn waarschijnlijk veroorzaakt door humuszuren in het analysemonster.
 - Volgens het laboratorium zijn de concentraties aan minerale olie in de boven- en de ondergrond deels veroorzaakt door humuszuren in de analysemonsters.
 - De bovengrond is verontreinigd met koper, zink, lood, kwik, cadmium, PAK's en minerale olie.
 - De ondergrond is verontreinigd met koper, zink, lood, kwik en minerale olie.
 - Op grond van de overschrijdingen van de I-waarden van de concentraties aan zink en PAK's in de bovengrond en de concentraties aan koper en lood in de ondergrond is, vanwege de geschatte omvang van de bodemverontreiniging, waarschijnlijk sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.