

Samenvatting

1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens:

Soort onderzoek	: verkennend bodemonderzoek
Locatie	: Heideweg, Volendam (terrein polikliniek)
Projectnummer	: BM176
Opdrachtgever	: Gemeentewerken Edam-Volendam
Opsteller rapport	: drs. E.P. Back
Opp. locatie	: ca. 4.900 m ²
RD-coördinaten	: X: 132532; Y: 500517

2. Aanleiding voor het onderzoek

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen bouw van een polikliniek op het terrein.

3. Doel van het bodemonderzoek

Het vaststellen van de grond- en grondwaterkwaliteit van de bouwlocatie.

4. Uitslag van het bodemonderzoek

In de bovengrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. De ondergrond is (plaatselijk) licht verontreinigd met PAK. In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Langs de oostgrens van het terrein is stort/dempingsmateriaal in de ondergrond (puin e.d.) aangetroffen. Uit (beperkt) aanvullend onderzoek blijkt dat dit materiaal sterk verontreinigd is met lood en licht verontreinigd met koper, zink en PAK.

5. Conclusie

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de locatie vanuit milieuhygiënisch oogpunt vooralsnog geschikt is voor de voorgenomen bouw van de polikliniek. Uitgangspunt hierbij is dat de aangetroffen verontreinigingen in het puin/stortmateriaal representatief zijn voor de kwaliteit van al het materiaal. Omdat de verspreiding van het materiaal niet in beeld is gebracht kan niet worden uitgesloten dat afwijkende (lees hogere) gehalten aan verontreinigingen elders op het terrein (langs de oostzijde) in het materiaal aanwezig zijn. Op grond hiervan zal de voorlopige conclusie (geschikt voor beoogde gebruik) eventueel moeten worden herzien. Geadviseerd wordt dan ook een nader onderzoek in te stellen naar de verspreiding en kwaliteit van het puin/stort materiaal.