

Samenvatting

1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens:

Soort onderzoek	:	verkenkend bodemonderzoek
Locatie	:	Julianaweg 228-230
Volendam		
Projectnummer	:	96B0325
Opdrachtgever	:	Schildersbedrijf Volendam BV
Opsteller rapport	:	drs. E.P. Back
Opp. locatie	:	220m ²
RD-coördinaten	:	X: 134350
		Y: 501680

2. Aanleiding voor het onderzoek
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met het vaststellen van de nulsituatie, in het kader van de vergunning wet milieubeheer.

3. Doel van het bodemonderzoek
Het vaststellen van de grond- en grondwaterkwaliteit van het perceel.

4. Uitslag van het bodemonderzoek
In de grond is in het bodemtraject van 50cm tot 200cm -mv een lichte zink verontreiniging aangetroffen. In de bovengrond (tot 50cm -mv) zijn geen verontreinigingen aangetroffen. In het grondwater is een lichte verontreiniging met het metaal kwik aangetroffen.

5. Conclusie
Ondanks de hypothese 'verdacht' zijn in zowel de grond als in het grondwater vrijwel geen verontreinigingen aangetroffen.
De ondergrond is licht verontreinigd met het metaal zink en in het grondwater is een lichte verontreiniging met het metaal kwik aangetroffen. Vooral nog wordt deze verontreiniging niet in verband gebracht met de huidige bedrijfsactiviteiten.