

Samenvatting

1. Lokatie-aanduiding/rapportgegevens:

Soort onderzoek	: Verkennend bodemonderzoek
Lokatie	: Oosthuizerweg t.o. 11, Edam
Projectnummer	: BM219
Opdrachtgever	: gemeente Edam-Volendam
Opsteller rapport	: drs. E.P. Back
Opp. onderzoekslokatie	: ca. 1.375 m ²
RD - coördinaten	: X: 131750 Y: 503065

2. Aanleiding voor het onderzoek

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de transactie van het terrein.

3. Doel van het bodemonderzoek

Het vaststellen van de grond- en grondwaterkwaliteit van het terrein.

4. Uitslag van het bodemonderzoek

De bovengrond is niet verontreinigd. De ondergrond is licht verontreinigd met PAK en de zware metalen koper en lood. Het grondwater is licht verontreinigd met xylenen.

In de bodem zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

5. Conclusie

De aangetroffen lichte verontreinigingen in de ondergrond zijn te relateren aan het voorkomen van puin in de bodem. Voor de lichte verontreiniging met xylenen in het grondwater is vooralsnog geen verklaring te geven.

De aangetroffen (lichte) verontreinigingen in de bodem van het terrein zullen geen belemmeringen opleveren voor het gebruik van het perceel als parkeerterrein.